

Bitte hilft mir Fehlercode P0235

Beitrag von „Gismo1979“ vom 25. Mai 2023 um 20:17

Hallo, mein Name ist Martin und bin vor 14 Monaten das erste mal Papa geworden, ich bin schon seit über 20 Jahren Selbstständig und führe einen Motorrollerhandel mit Werkstatt (also Technisch kein ganzer Leihe)

Als wir dann endlich Eltern wurden musste aber dann so langsam meiner Frau ihr alter Fiat Punto weichen, ich selbst fahre unter anderem eine Mercedes C W204 320 CDI mit 640000 km PROBLEMLOS,

Deshalb dachte ich kauf Deiner Frau einen tollen Touareg, gedacht getan Touareg auf ertser Hand gekauft mit 177000 km, ich dachte mir, für ein 3 Liter gerade mal eingefahren 😊 aber der gute macht uns seit anfang an Probleme.

Unser derzeit größtes Problem liegt wohl mit dem Fehlercode P0235-001 Regelgrenze unterschritten zusammen, dieser Fehler ist nämlich immer wieder im Speicher drin.

Auto hat folgendes Problem.

Ich kann z.b. 500km am Stück fahren ohne Probleme, wenn ich den Wagen dann ausschalte und paar min später wieder starte hat er keine Leistung mehr (als wenn der Turbo nicht Arbeitet), lasse ich den Wagen dann ein paar Stunden stehen geht er wieder

Gewechselt wurde schon

- Neuer Turbolader ORIGINAL
- Neuer Luftfilter
- Neue Lamdasonde (NGK)
- Neuer Saugrohrdrucksensor (Original Bosch)
- Neue Drosselklappe

Kann mir jemand ein Tipp geben was das noch sein könnte und was ich machen kann

Beitrag von „coala“ vom 26. Mai 2023 um 12:15

Servus Martin

zunächst mal herzlich willkommen bei den Touareg-Freunden!

Bei derartigen technischen Problemen ist es natürlich immer hilfreich, wenn man dazu schreibt (dein Profil gibt hierzu ja auch nichts her) um welches Modell es sich genau handelt. Baujahr und Motorkennbuchstabe sind hierzu absolute Mindestanforderungen, denn über die lange Bauzeit gab es ja etliche "3.0 TDI" mitsamt diversen Hard- und Softwareänderungen. Auch ein vollständiges Fehlerprotokoll kann sinnvoll sein, zumal du ja schreibst [...] *aber der gute macht uns seit anfang an Probleme. Unser derzeit größtes Problem [...]*, was dann doch darauf hindeuten könnte, dass dieser Fehler eventuell nicht alleine im Raum steht.

Und gut zu wissen wäre auch, unter welchen Begleitumständen der Fehler erstmalig auftrat. Du wirst das Fahrzeug ja kaum in diesem Zustand gekauft haben(?).

Grüße

Robert

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 26. Mai 2023 um 13:51

Hallo Martin

Ich hatte einen ähnlichen Fehler. Hat der Dicke einen Dieselpartikelfilter?

Dann sollte man sich den mal anschauen und evtl. reinigen. Vom Filter aus in Richtugn Motor ist dann noch der Kat. Auch da lohnt es sich mal von vorne rein zu schauen, der war bei mir durch extremes Kurzstreckengeeiere zu und hat zu dem Fehler geführt.

Ansonsten überprüfen, ob die Ladeluftstrecke frei und dicht ist, das die Unterdruckanlage dicht ist. Wie sehen die Saugrohrklappen und das AGR- Ventil aus?

Viel Erfolg,

Gruss