Wärmetauscher

Beitrag von "MrJingelzZ" vom 6. Oktober 2023 um 22:01

Servus,

Ich habe einen Touareg 7p 3l v6 & habe folgendes Problem,...

Ich hatte Kühlwasserverlust vorne rechts ,was ich schnell gefunden hatte, meine Aluleitungen sind komplett zerfressen gewesen und mit dreck verstopft gewesen (oxidiertes alu + Kalk)

Habe die Leitungen gewechselt und singet wie es ging auch alles gespült, jedoch wird mein Innenraum nicht warm,es kommt nur kalte Luft raus! Motortemperatur normal 90 grad!

Ist der Wärmetauscher hin? Hat den jemand schonmal gewechselt? Bin ratlos 'hoffe es kann mir wer helfen! Und dann frage ich mich noch wie die Leitungen so aussehen können ?!

Beitrag von "denko31" vom 9. Oktober 2023 um 21:37

Poah.. was war da drinn? Sicherlich kein normales Kühlwasser.

Beitrag von "Bergheimer" vom 10. Oktober 2023 um 09:12

Moin,

dann kann man sich auch gut den Zustand der Röhrchen vom WT vorstellen.

Der WT kostet nichts, aber der Aus/ Einbau je nach Lage... bei manchen

PKW muss das Armaturenbrett raus.

VG

didi

Beitrag von "MrJingelzZ" vom 14. Oktober 2023 um 14:44

Ich hab keine Ahnung, ich vermute 'dass einer der Vorbesitzer zwei verschiedene Frostschutzmittel zusammen gekippt hat.. habe heute mal von motul den Kühlerreiniger drauf gekippt. Wird schon wieder warm, allerdings nur ab 1500 Umdrehungen! Was kann das sein?!

Beitrag von "Sierrakiller" vom 14. Oktober 2023 um 19:48

Servus miteinander

<u>MrJingelzZ</u> Wenn sich diese Einlagerungen mit dem Reiniger, den Du einfach mal drauf gekippt hast, lösen, dann wirst Du nicht lange Freude an Deiner wieder wärmenden Heizung haben. Die Röhrchen im Wärmetauscher sind ziemlich dünn.

Aber trotzdem: Viel Erfolg!

Gruss