

# Xenon Brenner Flackert

**Beitrag von „phil0611“ vom 28. Januar 2024 um 18:43**

Hallo zusammen,

ich habe die Xenon Brenner auf beiden Seiten getauscht (Osram D1S), nachdem ich festgestellt habe, dass es bei Fernlicht auf der Rechten Seite flackert. Jetzt wo beide neu sind ist der Fehler trotzdem noch da aber eben nur beim Fernlicht. Das Licht ist ansonsten Top. Woran kann das liegen, oder was kann ich machen?

Lg

---

**Beitrag von „phil0611“ vom 28. Januar 2024 um 19:19**

Fehlermeldung dazu

---

**Beitrag von „Buwi“ vom 30. Januar 2024 um 10:43**

Moin

Was hast denn verbaut, Xenon/H7 oder Bi-Xenon.

Tausch doch mal die Vorschaltgeräte von links nach rechts.

Ansonsten wie immer Spannung und Widerstand Masse messen. Prüfen auf Kabelbruch auch im Scheinwerfer.

Kommt auch vor das der Stecker nicht mehr richtig im Scheinwerfer einrastet weil das Dichtgummi aufgequollen ist. Auf Oxidation an den Pins achten.

Grüße