

Probleme beim Motorstart

Beitrag von „TouaregV6TDI“ vom 27. Juli 2006 um 12:35

Hallo liebe Touareg-Gemeinde,

Mein Dicker hat mir erstmals vor 2 Wochen einen Schreck eingejagt. Beim Versuch den Motor zu starten kam ein komisches krächzen und der Motor ging nicht an(Anlasser?).

Beim zweiten Versuch ging wieder alles einwandfrei. Dieser Ablauf wiederholte sich aber gestern Abend , so dass ich doch nun etwas beunruhigt bin. 😞

Mein 😊 ist zur Zeit hoffnungslos ausgelastet, so dass ich erst in einer Woche einen Termin bekommen konnte. In der Zwischenzeit plagt mich die Frage was es sein könnte. Meine Frage: ist unter den V6TDI Fahrern unter euch auch schon sowas passiert? Was könnte es sein?

Für Tipps und Erfahrungsberichte danke ich schonmal.

Beste Grüsse!

Evren

Beitrag von „salvatore“ vom 27. Juli 2006 um 12:56

Hallo Evren,

Sorry, habe bei meinem T bislang (4.500km) noch nicht diese Erfahrungen gemacht. Gottlob!!



Beitrag von „Hagen“ vom 27. Juli 2006 um 15:13

Nein, bis jetzt noch nicht (dreimal auf Holz klopf).

Beitrag von „Franks“ vom 27. Juli 2006 um 15:54

Ich weiß nicht, ob sich die Technik des Anlassers beim Touareg grundlegend geändert hat, aber normalerweise (früher) wird (wurde) der Anlasser magnetisch/mechanisch beim Anlassen auf einen Zahnkranz geführt, der dann den Motor dreht.

Stimmt dann irgendwas mit dem Magnetschalter nicht, zieht dieser also den Anlasser nicht weit genug an den Zahnkranz, dann kratzt das Zahnrad des Anlassers am Zahnkranz des Motors und diese schlimmen Geräusche entstehen.

Das ganze ist also vermutlich schon relativ ernst.

Gruß,

Frank

Beitrag von „MemphisStein“ vom 27. Juli 2006 um 16:47

Bei meinem (GOTTSEIDANK) noch nicht vorgekommen, weder beim Ersten noch beim Zweiten.



Beitrag von „T-REG“ vom 27. Juli 2006 um 20:53

N E I N.

Oliver

Beitrag von „TouaregV6TDI“ vom 28. Juli 2006 um 10:06

Hallo nochmal,

ist wie gesagt nur 2 mal vorgekommen, Zur Zeit läuft alles wie geschmiert. Aber es ist trotzdem beunruhigend, das ich sowas überhaupt erleben musste.

Beitrag von „TouaregTDIV6“ vom 10. August 2006 um 14:11

Hallo zusammen,

habe heute das selbe Problem zum ersten mal gehabt. (ca. 25000 km)
Beim Anlassen gab es furchtbares Geräusche und abrrupt stand der Motor.
Dachte schon es wäre jetzt was kaputt. Beim zweiten Versuch war alles wieder normal.

Grüße
Thomas

Beitrag von „Joachim“ vom 10. August 2006 um 16:16

Naja bei 2 Autos innerhalb 2 Tagen. Das wird bestimmt vom Werk in die Autos eingespielt. 😊

Ne ich hatte es nach 4500 km auch noch nicht. Dann warten wir mal ab