# ... und mal wieder FSE

## Beitrag von "Snake" vom 25. April 2007 um 21:22

Hallo Leute,

letzte Woche war die Hölle und mittlerweile rangieren VW Werkstätten in meiner Beliebtheitsskala knapp hinter Lehrern. Was ich wieder mitgemacht habe ... nee, nee



Aber das ist hier nicht der Punkt. Beim 4-tägigen Einbau meiner neuen Lichtmaschine ist wohl meine FSE resettet worden. Ich habe die in der MAL und betreibe sie mit dem passenden Adapter mit einem Nokia 6230. Das ging bislang mehr schlecht als recht - das Telefon wird nur unregelmäßig erkannt - total nervig! Jetzt geht aber nix mehr! Kann mir einer sagen, wie ich den Adapter "installieren" muss oder kann?

Wenn ich das Handy einlege, kommt immer die Meldung am Handy "Bitte jetzt sprechen" - aber lustigerweise am Handy - die FSE sagt nix. Ich habe zwei Handies und bei beiden geht nichts - deshalb glaube ich, es liegt an dem Adapter.

Weiss jemand Rat oder ist mein Auto jetzt wieder 4 Tage in der Werkstatt?

Hat diese Kombination irgendeiner zuverlässig am Start? Der offizielle Tipp von VW ist der, dass ich regelmäßig mit einem Radiergummi die Kontakte reinigen soll - das kann es doch nicht sein, oder?

Ob ich das noch reklamieren kann? Ich hab den Wagen zwar schon länger als 12 Monate, aber es hat nie vernünftig geklappt.

Danke.

Snake

### Beitrag von "Karli" vom 26. April 2007 um 11:27

Hallo Snake,

bei mir hat es geholfen, dass ich die Halterung neu eingesetzt habe. Ist wohl bei der wilden Montage verrutscht und bekamm keinen richtigen Kontakt mehr.



#### Beitrag von "agroetsch" vom 26. April 2007 um 16:12

Hallo,

ich hatte bei meinem zweiten Dicken das 6230 (nicht-i) in der MAL und das funzte einwandfrei. Allerdings war das Handy auch immer eingelegt, ich habe es also nie entfernt!

#### Beitrag von "Porsche-Paul" vom 26. April 2007 um 17:58

Moin,

bei meiner FSE mit 6310i funzt die Anwahl per MF nicht mehr!

Also bis zum Einbau des neuen Interfaces den Deckel der Armlehne hoch und per Hand im Verzeichnis blättern - was ja nicht grade ungefährlich ist...

Jetzt kommts...

..lasse ich den Deckel runterfallen, dann ist das Gespräch auch futsch!

Also, alles hochgehoben und dann sehe ich, daß im Bereich des Gelenks der Armauflage, daß Kabel von der Ladeschale zur "was-Gott-was" gequetscht und teilweise blank ist...

Kennt das jemand aus der erlauchten Runde?

Gruß

Paul

Zitat von agroetsch

Hallo,

ich hatte bei meinem zweiten Dicken das 6230 (nicht-i) in der MAL und das funzte einwandfrei. Allerdings war das Handy auch immer eingelegt, ich habe es also nie entfernt!

# Beitrag von "juma" vom 26. April 2007 um 18:09

Servus,

#### Zitat von Porsche-Paul

[...]Also, alles hochgehoben und dann sehe ich, daß im Bereich des Gelenks der Armauflage, daß Kabel von der Ladeschale zur "was-Gott-was" gequetscht und teilweise blank ist...

Kennt das jemand aus der erlauchten Runde?

nein, kann ich nicht bestätigen. War bei mir niemals ein Problem. (Hatte allerdings auch ein Siemens 9)

Ich gehe davon aus, dass Du eine originale hast, also eine mitbestellte Zubehörausstattung. Geh doch mal zu Deinem und lass ihn das anschauen...da sollte er sich ja etwas einfallen lassen können...

### Beitrag von "noti" vom 23. Mai 2008 um 14:30

Liebe T-Reg Gemeinde.

Ich habe einen T 10/03 mit der FSE für das Nokia 6310i auf dem Armaturenbrett und es funktioniert mit MFL und TelBucheinträgen im Kombiinstrument gut.

Allerdings ist mein Handy schon älter und mein Frau hat ein anderes etc. etc.

So suchte ich nach einer Möglichkeit auf eine Bluetoothlösung umzusteigen und fand unter <a href="http://www.kufatech.de">http://www.kufatech.de</a> unter der Artikelnummer 33643 folgendes: "Umrüstadapter Handygeneration alt auf Bluetooth Neu"

Laut Firma braucht man nur dieses Kabel und das Interface mit der Teilenummer 7L6 035 729 H (welches wahrscheinlich nicht billig ist

Daher meine Frage an euch, ob hier schon wer Erfahrungen gemacht hat oder gehört hat.