

# AUX + CD-Wechsler schliessen sich gegenseitig aus?

**Beitrag von „weide\_de“ vom 7. Februar 2008 um 12:18**

In meinem neuen Touareg habe ich jetzt das "alte" DVD-Navi, in meinem vorigen Touareg hatte ich das CD-Navi.

Dort hatte ich das Solisto <http://www.solisto.de> eingebaut, sowie einen Aux-Anschluss nachgerüstet, beides funktionierte hervorragend.

Auch der Umbau des Solisto in den neuen Dicken klappte problemlos. Nur ist jetzt die Aux-Buchse in der Mittelarmlehne ohne Funktion. Laut meinem Freundlichen würden beide Anschlüsse, also CD-Wechsler und Aux-Mittelarmlehne an ein und denselben Anschluss am Navi eingesteckt?

Das kann doch nicht sein, da sich die Navis nur in den Laufwerken (und natürlich Software) unterscheiden.

Hat jemand die Bilder von den Buchsen (Rückseite) des CD bzw. DVD-Navi oder kann sonstwie helfen?

---

**Beitrag von „Franks“ vom 7. Februar 2008 um 13:34**

kannst du denn im Menü des Navi's AUX und CD getrennt anwählen? Wenn ja, dann solle es ja auch 2 unterschiedliche Anschlüsse geben.

gruß,

Frank

---

**Beitrag von „Arndt“ vom 7. Februar 2008 um 14:51**

[Zitat von weide\\_de](#)

Laut meinem Freundlichen würden beide Anschlüsse, also CD-Wechsler und Aux-Mittelarmlehne an ein und denselben Anschluss am Navi eingesteckt?

Das ist doch Unfug. Bei meinem ersten Dicken hatte ich (am DVD-Navi) auch den Wechsler angeschlossen und zusätzlich eine funktionierende Multimediabuchse (damals mit Chinch) in der Mittelarmlehne. Aktuell habe ich auch einen Anschluß in der MAL, aber noch nie genutzt.

---

### **Beitrag von „autole“ vom 7. Februar 2008 um 15:05**

Ich einer Touareg-Preisliste stand mal sowas in der art drinn, dass Aux-In und CD-Wechsler nur gemeinsam geht, wenn der CD-Wechsler werksseitig verbaut ist. Navi ohne CD-Wechsler heisst dann bei der Nachrüstung entweder das eine oder das andere, aber nicht beides.

Gruß Martin

---

### **Beitrag von „autole“ vom 7. Februar 2008 um 15:38**

Habe gerade nach der Preisliste gesucht, find sie aber nicht mehr, wahrscheinlich entsorgt. Kann aber auch im Zubehörcatalog gewesen sein. Ist aber auch entsorgt.

Gruß Martin