

Musikalischer Touareg

Beitrag von „salvatore“ vom 7. Februar 2007 um 08:19

[Zitat von dschlei](#)

Meinst Du fuer das Kardanwellenlager? haben die beim 😄 schon gemacht, hat aber nur geholfen bis es mal so richtig kalt hier wurde (so um dei -40 C 🤯). Dann muss selbst das Silikon zu steif geworden sein um noch schmieren zu koennen, und ist dann eventuell als Silikonstueeckchen rausgeflogen. 🙄🙄

Nö; ich meinte das Lager des Gebläsemotors. I.d.R. hat so ein Silikonspray ein ziemlich langes Plastikröhrchen mit dem Du eigentlich prima reinspritzen könntest.

(ähhhh ... ich meine das jetzt NUR technisch!) 🤖