

Da scheppert was im Heck....

Beitrag von „dummytest“ vom 26. März 2007 um 22:33

Zitat von Grisu

... noch ein Tipp:

Wenn die hinteren Gurte nicht ganz eingezogen sind, dann liegen die Gurtschlösser an den Plastikverkleidungen auf und es gibt "Geräusche" die nur schwer zu orten sind und auch nur zeitweise auftreten - keine Ahnung ob es klöttert oder nur klappert oder wie auch immer. Mich hat´s jedenfalls genervt.

Ihr könnt mich jetzt für verrückt halten aber oft sind es die einfachen Dinge an die man zu letzt denkt.

Viele Grüße und viel Erfolg beim orten.

Grisu

oh..... 🙄

danke, da werde ich mal drauf achten (nach dem 3. vergeblichen Reparatur-Versuch beim 😊)
).....