

# Frage zu den Originalen Lautsprechern (Sound System 2)

Beitrag von „Snowman24“ vom 4. Mai 2007 um 16:35

Hallo jome,

also...

Das Navi zeigt beim Einschalten die Schrift:

Radio Navigation S2 sound

Und ja, ich habe hinten einen Verstärker, der gut versteckt über dem CD-Wechsler sitzt.

Ich hab' da wohl am Anfang vergessen zu erwähnen, dass ich den T. erst letzte Woche Dienstag bekommen habe.

Auf der Heimfahrt von Berlin (500km) fiel mir dann eben auf, dass der linke Hochtöner defekt ist.

Dieser wurde, wie auch das Türschloß und das Lautsprecher-Gitter hinten links am Mittwoch dieser Woche beim 😊, über den ich den Touareg gekauft habe, ersetzt.

Als ich dann vom 😊 losgefahren bin, fiel mir sofort auf, dass der linke Hochtöner wesentlich lauter ist, als der rechte.

Ist ja auch klar. Der rechte ist so alt wie der T. selbst = 3 Jahre.

Dennoch habe ich gerade beim nachsehen, ob ich nun den Verstärker habe oder nicht, auch noch mal geachtet, ob vorne aus dem Gitter auf dem Armaturenbrett, irgendetwas zu hören ist... Nichts. Da ist Totenstille.

Einen kompletten Systemwechsel habe ich nicht vor. Die Funktionen des Navi's reichen mir soweit schon aus. Obwohl natürlich CD-Text auch Prima wäre.

Da muß ich Dir schon recht geben.

Ich bin ja gelernter Fernsehtechniker (1992-1996) und habe mich anschließend selbständig gemacht. Im Jahre 1998 gab es schon den ersten CD-Player mit CD-Text von Philips.

Dass es VW da nicht einmal schafft, die Funktion ins Navi Baujahr 2004 reinzuprogrammieren... Tststs....

Nebenbei. Meine Freundin hatte bis letztes Jahr einen VW Golf IV mit Radio Gamma und einfach-CD-Player oberhalb des Radios. Seltsamerweise konnte diese Kombination die Funktion CD-Text.

Wäre glatt mal interessant, ob der im Navi integrierte CD-Player das evtl. könnte.

Muss ich mal ausprobieren 🤖

Jedenfalls habe ich heute den rechten Hochtöner auch noch bestellt.

Man hat ja Garantie 😊

Dann warte ich mal ab, bis du dein System eingebaut hast und hoffe dann auf ein positives Feedback von Dir.

Übergangsweise muß ich dann mal mit dem Originalen System leben.

Es ist ja nicht ganz schlecht.

Ich denke da an meinen Golf 1 Cabrio (Baujahr 1980 - erste Serie) mit dem einzelnen LS im Armaturenbrett 🤔

Dennoch werde ich mal auf die Suche gehen, warum der "Center"-Lautsprecher nicht funktioniert.

Das Navi hatte ja auch im Fehlerspeicher abgelegt, dass etwas mit dem LS links vorne nicht passt, aber vom Center stand da nichts.

Mal sehen.

Wäre auf jedenfall nett, wenn du mir ein kurzes Feedback schicken würdest, wie sich dein neues LS-System im Zusammenhang mit dem originalelem Navi und dem Verstärker anhört.

"Beim alten 12/11 Soundsystem wurde ein Verstärker mit 400 Watt und ein Soundprozessor eingebaut der die Lautsprecher vollaktiv ansteuert und unter anderem die Laufzeitkontrolle beinhaltet."

Noch was letztes, du schreibst da etwas von einem Soundprozessor...???

Ich kann in den Navi-Einstellungen aber nichts derartiges zu einstellen finden.

Seltsam, denn der Verstärker, der da verbaut ist, sieht zumindest optisch absolut identisch aus, wie der DSP-Verstärker, der in meinem Passat 3B verbaut war und der konnte 5 Klang-Raum-Funktionen.

Ist der wohl einfach nur deaktiviert??

Gruß

Marcus