

# Klimaanlage - Wie lange tropft Wasser aus dem Verdampfer

**Beitrag von „Tramp“ vom 3. Oktober 2007 um 10:45**

Letzte Woche parke ich den Dicken vor der Garage und unten rechts lief ein fingerdicker Wasserstrahl für einige Sekunden. Es bildete sich eine riesige Pfütze unter dem Auto. Ich dachte, dass es wegen der Menge kein Kondenswasser sein kann. Ich hab gleich den Behälter von der Scheibenwaschanlage und vom Kühlmittelbehälter überprüft und der Stand von der Flüssigkeit hat gepasst. Ich bin zur Vorsicht noch zum 😊 gefahren. Er hat den Dicken über die Grube gefahren und nichts war zu sehen. Er hat auch die Füllstände kontrolliert und kein Leck feststellen können. Dann wurde die 4-Zonen Klimaanlage auf maximale Kühlleistung gestellt und schon fing es rechts zu tropfen an. Angeblich ist das normal und ich solle mir keine Sorgen machen. Was mich gewundert hat, dass es nur vor so stark getropft hat und nicht zusätzlich hinten. Wenn ich nach längerer Fahrt den Dicken abstelle tropft er vorn und hinten.

LG

Harald