

schlechter Klarlack auf 20" AYERS ROCK

Beitrag von „vmax94“ vom 25. November 2007 um 11:32

Hallo,

habe seit 4 Tagen meinen neuen 'T'. Hatte statt der 19" AVIGNON diesmal die AYERS bestellt. Während die Mängel meines 1. 'T' (Juni 2007) sämtlich nicht mehr da sind, war ich schon recht happy...

Gestern hab ich 'T' zum ersten mal gewaschen - als ich die Felgen ablederte fiel mir auf, dass es 'matte' Stellen auf der Klarlack-Beschichtung gibt...!!! 

Das bemerkt man dann auch deutlich, wenn man mit dem Finger über die Stellen drüberfährt - das ist richtig 'sandig' !!! 

Schlage mich grade mit dem Gedanken, die Karre wieder bei VW hinzustellen zwecks Reklamation und Tausch der Räder... (die werden mit mir noch wahnsinnig) - aber bei 72K€ sollte doch alles optimal sein ... oder ?

Habt Ihr ggfls. ähnlich Lackier-Unregelmäßigkeiten bei den AYERS festgestellt ??
Habe ja gelesen, dass einige sogar Lack-Ablösungen haben..

Danke

Bernd