

Geräusche unter der Mittelkonsole

Beitrag von „Kong Racer“ vom 22. Februar 2008 um 14:01

Hallo,

bei dem Geräusch würde ich nicht auf einen Antriebswellenschaden tippen. Ich hatte das mal beim meinem vorherigen Fahrzeug, es macht sich dann auch oft durch eine Unwucht bemerkbar.

Es scheint in der Tat ein Hitzeblech o. vielleicht auch eine defekte Motorhalterung (Gummipuffer) zu sein.

Gruß 

Niels