

Habe langsam keine Lust mehr...

Beitrag von „dschlei“ vom 8. April 2008 um 14:58

[Zitat von EzioS](#)

Sorry, aber das ist normal und gehoert so.....!!!!



Wenn diese Verbraucher serienmaessig verbaut sind, wuerde ich das nicht als normal empfinden, sondern wuerde auf eine zu schwache Lichtmaschine oder Ueberganskorrosionen (erhoehete Wiederstaende) tippen!