

schleifende Kupplung ??

Beitrag von „samson“ vom 16. September 2008 um 21:24

Hallo T-F

bei mir hat sich mittlerweile nach 25.000 KM und 7 Monaten nach Erstz. folgender Fehler eingeschlichen:(

Beim Beschleunigen im 4 bzw. 5 Gang (V6 TDI-Schalter) dreht der Motor ab 2500 Umdrehungen hoch bis auf 3000 ohne gleichzeitig zu beschleunigen, wie als wenn die Kupplung rutschen würde.

Habt Ihr schon so etwas erlebt oder davon gehört() bzw. zieht hier die Werksgarantie oder gilt das als Verschleiss.

Samson