

# Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

**Beitrag von „Rainer S“ vom 3. November 2008 um 09:16**

Hallo Roland,

es ist eine NEUE Kupplung frische Entwicklung und für den V6 TDI gemacht.  
Wurde vom Hersteller für den T freigegeben und DANN von VW FREIGEgeben.  
Versuche mal Herrn \*\*\* von VW ans Telefon zu bekommen über die  
Vip Hotline, sehr kompetenter Mann.