

# Dröhnen beim R5TDI

**Beitrag von „DerElektriker“ vom 28. Dezember 2008 um 22:50**

Hallo TF,

jetzt mal eine Frage von mir:

Wir waren eben in München und sind gerade heim gekommen.

Auf der Rückfahrt ist mir ein seltsames Dröhnen aufgefallen, das ich leider nicht näher orten konnte. (Es scheint von rechts zu kommen, sicher bin ich aber nicht)

Es tritt bei ca. 95 km/h (Tacho) auf und hält konstant bis über 100 km/h.

Es ist auch anscheinend nur geschwindigkeits- und nicht drehzahlabhängig, da es sowohl im 5. wie im 6. Gang gleichartig auftritt.

Hat jemand irgendeine Idee, was das sein könnte?

Ich fahre im Moment die Pirelli Scorpion Ice&Snow auf den Original-Canyonfelgen.

Die Reifen sahen bei der letzten Besichtigung sehr gut aus, das Profil sehr gleichmäßig und ohne Probleme.

Inspektion ist erst vor wenigen Wochen gemacht worden (erste Dezemberwoche)

Ratschläge und Ideen sind willkommen.

Danke schon mal!

Gruß

Thilo