

Motorgeräusche wie der A-380

Beitrag von „Zappelduster007“ vom 16. Januar 2009 um 19:46

Hallo zusammen,

seit dem es extrem kalt ist, läuft bei mir der Lüfer nach dem abstellen des T´s extrem lange nach. Diese Geräusche sind recht normal. Jedoch ist nach direktem abstellen für 1 min. ein Geräuschpegel, der einem landenden A-380 ähnelt, warnehmbar.

Es ist so, als wenn im Sommer bei + 35° der Motor überhitzt ist, aber draußen ist es bei uns derzeit - 5°.

Temperaturanzeige usw. ist alles normal, Kühlwasser ist auch genug drin.

Vielleicht ist es ja eine Funktion für gleichmäßige Erwärmung bzw. Abkühlung, oder?

Hat jemand eine Idee was das sein kann, bzw. wer hat das noch?

Viele Grüße

Jörg

P.S.: Ist übrigens ein 2004´er US mit LPG Umbau (Prins).