

Inspektion 60.000 Kosten

Beitrag von „Wiener“ vom 26. Januar 2009 um 16:00

Liebe Touareg-Freunde!

Ich habe eine Frage:

Bei meinem V6TDI (EZ 11/2005) habe ich mit ca. 30.700 km den ersten Servicedienst machen lassen, nachdem die Serviceintervallanzeige mich bei ca. 30.000 km dazu aufgefordert hat. Nun hatte ich bereits knapp 62.000 km auf dem Tacho, bin also seither bereits über 31.000 km gefahren und die Serviceintervallanzeige hat noch immer nichts von sich hören lassen.

Da auch ich unter dem Problem der Schlieren ziehenden Scheibenwischer leide und dieses Problem endlich beheben lassen wollte, bin ich - unaufgefordert durch die Serviceintervallanzeige - zu meinem Händler gefahren und habe das 60.000 km-Service machen lassen (insg. 920.- €). Laut meiner Werkstatt lässt sich aus den elektronisch verfügbaren Daten meines T nicht ablesen, wie viele km noch bis zum Service anstehen. Dies wird angeblich einzig und alleine durch die Serviceintervallanzeige bewerkstelligt.

Ist einer von euch bereits deutlich über 30.000 km gefahren, bis er zum nächsten Servicedienst aufgefordert wurde? Ich möchte noch ergänzen, dass ich sicherlich sehr schonend mit meinem T unterwegs bin. Zwar ist der Stadtanteil ziemlich hoch, jedoch gehe ich - wie schon gesagt - sehr schonend mit dem Fahrzeug um.

Grüße aus Wien

Wiener