

Automatik defekt???

Beitrag von „Stein“ vom 18. Februar 2009 um 06:03

Morgen,

jeden Morgen wenn es unter 0 ist braucht die Automatik so 2-3 km bis die Wandlerüberbrückung einrückt.

Der T steht unter dem Carport im freien auf dem Land und es geht nach 50m fahrt gleich auf die Landstrasse, sonst fällt es nicht auf.

Der 😊 meint das es event. eine Drehmomentbegrenzung ist die mit der neuen Software aufgespielt wurde, der Fehlerspeicher ist leer.

Im Winter 2007/8 ist se mir nicht aufgefallen (war auch wärmer).

Gruß

Eric