

# RNS 510 SW Update

**Beitrag von „robroyrob“ vom 19. März 2009 um 00:13**

[kurbler:](#)

Sehe ich genauso. Meiner war letzte Woche im Kundendienst und danach war die Festplatte leer.

Sehr interessantes neues Feature ist auch die mögliche Aktivierung eines AV-Out für DVD Wiedergabe, d.h. das Ding sollte jetzt endlich Kopfstützenmonitore versorgen können.

Kleiner Wermutstropfen der neuen Software; heute ist die Software auf meinem Gerät abgestürzt. Der rRadio hat nicht mehr reagiert, sogar bei ausgeschaltetem Gerät oder ohne Zündung hat das Ding weitergespielt und lies sich nicht mal mehr in der Lautstärke verändern. Er hat zwar im Display so getan, als würde er reagieren, aber passiert ist rein gar nichts mehr. Da half nur, im Sicherungskasten auf der Beifahrerseite die 11. Sicherung in der 1. Reihe zu ziehen, um dem Teil den Saft abzdrehen. Danach hat es wieder funktioniert.

Ich fürchte, das ist ein Update vom Update fällig!!!

Wem zufällig jemand, auf welche Art und Weise das RN510 jetzt den AV-Out bereitstellt?