## Motortausch R5 steht an BAC BDE?

## Beitrag von "artosart" vom 13. Mai 2009 um 20:48

Hallo T-Bone Shifter,

Danke für Antwort.

91 T km, der Ölverbrauch ist normal, wenig, er russt auch nur dann stark, wenn ich mehr Gas gebe, ansonsten nicht.

Blubbert allerdings wie wenn zusätzlich noch ein Eintakter mitliefe (ganz dumpf).

Dem Tipp mit dem Endoskopieren werde ich auf jeden Fall nachgehen.

lg

Gerald