

# Stop!Fahrwerk

**Beitrag von „OldGrumpy“ vom 8. Juli 2009 um 20:19**

ist bestimmt die batterie. hatte den gleichen effekt auch schon.  
immer wieder hat er sich ungleichmässig abgesenkt.  
nach jedem neustart war es wieder ok.  
hold dir eine neue batterie...

MATT