

Dieburg 2.Teil

Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 24. November 2004 um 23:03

Hallo

habe auch nach Vibrationen im Spiegel li neuen Spiegelarm bekommen, ist das 2005 er Teil , der Abweiser ist nur nen Plasteteil , kostet ca 5 € , habe ich re auch getauscht, sieht nun Symetrisch aus

Das eine Spiegelgehäuse mit dem Windabweiser sieht voll witzig aus. Werde morgen mal ein Bild reinstellen.

Grüße vom Kruemelmonstter aus Berlin