

# Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „darkdiver“ vom 23. September 2009 um 16:49

Mit der Freisprecheinrichtung Premium sollte es keine zusätzlich Verkabelung geben, sondern nur eine Codierung auf den "\*" Knopf am Lenkrad 😊

Ig  
Eric