

Wasser im Fussraum

Beitrag von „MKZ“ vom 4. Oktober 2009 um 20:12

Hallo Zusammen,

seit ca. 3 Tagen habe ich Wasser im Fußraum der Fahrerseite. Der Teppich ist durchgeweicht

 . Nach meinen bisherigen Erkenntnissen läuft das Wasser an der linken Seite der Tunnelverkleidung runter. Die Beifahrerseite ist nur geringfügig betroffen. Da ich nicht im Gelände war, jedoch es in den letzten Tagen auch geregnet hat bin ich etwas ratlos. Nach den bisherigen Beiträgen scheint von der Frontscheibe bis zum Kondenswasserschlauch der Klimaanlage alles möglich zu sein  . Wenn noch jemand eine Idee hat- nur zu. Ich bin für jeden Ratschlag dankbar.