

# Leistungsverlust R5

**Beitrag von „ap11“ vom 26. Oktober 2009 um 21:23**

Hab mir mal die Ori Diagramme bei Abt angesehen. Leistungsmaximum liegt bei 3500 U/min an. Bei ungünstigen Prüfstandsbedingungen kann ja schonmal bei 3090 Schluss sein. Die Kurve (genau kann ich nichts erkennen ) ähnelt der originalen, nur der Abfall scheint etwas steiler zu sein

Alex.