

# Kaufberatung / T Neuling

Beitrag von „Kong Racer“ vom 15. November 2009 um 21:32

[Zitat von PoldyA4](#)

Genau 🤔 Ab 150-160 fangen bei mir die Windgeräusche vom Henkel sehr stark an 🤖

Wie kann es sein, dass diese Geräusche nicht bei allen Dicken auftreten. Ich habe damit keine Probleme und die Fahrgeräusche sind leise. Gut, ich habe die gesamte Reserveradmulde mit Lautsprecherdämmstoff ausgelegt. Unter der Rücksitzbank habe ich ebenso von der Fa. Conrad Dämmstoff verlegt. Meine Türleder ist mit Saddleleder ausgestattet (Individual), es scheint wirklich sehr große Qualitätsunterschiede zu geben.

Gruß 🤖

Niels