

# Gasumrüstung (LPG) Touareg V8

**Beitrag von „FWB Group“ vom 7. Dezember 2009 um 22:15**

Weil du geschrieben hast Prins Anlage, sagte ich dir, das Du mal zu einem Prinsfuzzi fahren sollt.

Der weiß am Besten, was die Herrschaften da beim Freundlichen falsch gemacht haben.

100 ma Ruhestrom ist aber wirklich zu viel.

Daher in deinem eigenen Interesse, fahre zu einer Prinsvertretung, die richten das und so kannst Du die manuelle Umschaltung nicht mehr vergessen.

Der hohe Ruhestrom im Steuergerät der Gasanlage muß nicht am Steuergerät liegen.

Es kann dafür auch andere Ursachen VW seitig geben!