

# Wie weich bzw. hart schaltet eure Automatik ?

**Beitrag von „ChRadi“ vom 10. Mai 2010 um 11:38**

... so, hier nochmal ein kurzes Update.

Mein T hatte jetzt Besuch aus WOB, da alle bisherigen Maßnahmen die Schaltprobleme nicht beseitigt haben. Es waren zwei externe MA von VW (vom Zulieferer AISIN) da, haben div. Messgeräte in den T eingebaut und sind 3 Stunden durch die Gegend gefahren. Resultat der Aktion ist, dass man den Fehler nachvollziehen und vor allem protokollieren konnte.

Seit vergangenen Freitag habe ich nun eine neue Software für das Getriebestg. programmiert bekommen und jetzt heißt es wieder "sit and wait" - Beobachten ob das Problem beseitigt ist.

Schaun mer mal!

Gruß aus dem Sauerland,

Radi