

# Rucken im Stand

**Beitrag von „Ice-T“ vom 24. Juni 2010 um 09:33**

Werkstattausflug ist abgeschlossen.

Folgende Aussagen habe ich erhalten:

Fehlerspeicher ausgelesen: Es sind keine Fehler eingetragen.

Im VW-Informationssystem ist nichts hinterlegt, daher direkte Anfrage an VW.

Daraufhin Zurücksetzen des Getriebelehrenspeichers und neues Anlernen wurde durchgeführt.

Ich soll nun in den nächsten Tagen schauen, wie sich das Getriebe verhält.

Meine Erfahrung werde ich danach hier posten.

Gruß,

Ice-T