

Ebay Unterfahrschutz King Kong Polen

Beitrag von „kelle“ vom 26. August 2010 um 17:43

[Zitat von seesen](#)

Hallo.

nochmal USF. Bei der Bestellung Getriebe/Verteilergetriebe für V6 Bj. 04/05 hat meine Werkstatt Schwierigkeiten mit dem gelieferten Teil hinsichtlich der Anbaupunkte und der Länge .

Hallo das Problem hatte ich auch. Die Befestigung an dem Getriebeträger war lt Anbauanleitung nicht wirklich beschrieben, hatte dann noch mal bei SGS angefragt.

Die Halteschrauben für den Getriebeträger müssen durch die vorh. Bohrungen schräg nach oben eingesetzt werden, von oben werden Sie dann mit den gelieferten Winkeln befestigt. Sieht zwar nicht so toll aus, funktioniert aber recht gut.

Selbst der Meister des 😊 fand den 3-teiligen UFS von SGS super.

Gruß Torsten