## Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

## Beitrag von "käppy" vom 19. Oktober 2010 um 08:32

Н	4	ı	
•	•	۰	,

exakt! Dies ist das bekannte Problem.

Bei mir hat die Reparatur/Austausch der Kupplung ca. 5000,- € gekostet, wobei VW auf Kulanz ca. 3200,-€ übernommen hat.

Den Rest wurde über die Garantieverlängerung abgewickelt!

Viel Erfolg!!!!!!!

Grüße

Jörg