

"Zündaussetzer" bei V8 LPG

Beitrag von „flockie“ vom 13. November 2010 um 11:53

Hallo nach Meißen, welcher Art die Verrohrung am Multiventil ist, weiß ich leider nicht. Bin halt Mediziner und kein KFZ Meister. Ich werde aber Deinem Rat folgend nächste Woche Kontakt zunächst mit dem LPG Umbauer aufnehmen und nicht mit VW. Zündkerzen wurden vor 25000km (07/2009) gewechselt, die Zündspulen wohl noch nie. Der Wagen hat alle Inspektionen, ist wohl laut Plan nicht vorgesehen? Sollte ich sie routinemäßig austauschen lassen, hab was von einem Rückruf deswegen in USA gelesen??

Ich danke Dir sehr für Deine Mithilfe. Schade, dass Meißen so weit weg ist!

Es grüßt Flockie aus dem Westerwald.