

Touareg II mit 2lt D Biturbo

Beitrag von „Léon“ vom 14. November 2010 um 22:32

Hallo miez,

aus meinem Bauchgefühl heraus würde ich sagen eher schlecht, da dieser Motor für das Gewicht des Dicken etwas schwach sein könnte.

Das wäre bestimmt auch nicht sehr gesund für die 2 Turbos aber da gibt´s noch andere hier, die kennen sich besser aus, als ich.

Liebe Grüße