

# **Bluetooth nachrüsten...welche Möglichkeiten für 2003er mit RNS2 und Nokia 6310i?**

**Beitrag von „Heidegeist2000“ vom 8. Februar 2011 um 01:34**

Hallo Leute, jetzt ist bei mir die Verwirrung komplett. Ich habe heute mal aus Spaß Bluetooth an meinem Iphone 3Gs eingeschaltet...und siehe da...es zeigt ein Gerät namens Handsfree an...! Allerdings kann ich mich nicht damit verbinden. Was hat das zu bedeuten? Zur Erinnerung ich habe das 6310i am Armaturenbrett und das RNS 2 BJ 2003.

Dieser [Beitrag](#) bezieht sich doch nur auf Vorbereitungen in der Mittelarmlehnen oder? Es wurde dort einige Male nach dem 6310i am Armaturenbrett gefragt, aber es gab nie eine Antwort. Hat hier niemand Erfahrung mit diesem Fall?