

# Funkklappschlüssel

**Beitrag von „peto“ vom 7. April 2011 um 14:03**

Hallo Mädels und Mannen,

habe eine Frage bei meinem Funkklappschlüssel,  
Bestellnr. 3D0 959 753 P, ist der Taster zum Verschiessen defekt.  
War bei VW, die sagen es muss ein neuer FKS angefertigt werden.  
Richtig teuer das Teil. Gibt es auch eine andere Möglichkeit ?  
Für Tipps wäre ich euch dankbar.  
Dann noch eine Frage, mir ist zwischen Mittelkonsole und Fahrersitz  
etwas runfergefallen. Gibt es Trick wie man den Sitz ausbauen kann.  
Der Sitz ist mechanisch verstellbar.

Wünsche Allen eine strafzettel und knitterfeie Fahrt !!

Bis bald

Peto