

Rauhes Laufgeräusch aus Motorraum R5

Beitrag von „WNLS8000“ vom 13. Juni 2011 um 22:12

Hallo liebe Gemeinde,

ich bin seit kurzem Besitzer eine R5 aus dem BJ 2004.

Habe leider ein Problem mit dem Motorgeräusch meines R5. Ich weis das dieser von Natur ziemlich laut ist jedoch ist ein klapperndes Geräusch bemerkbar. Im Stand klappert er ziemlich laut. Bei eingeschalteter Klima ist das Geräusch etwas leiser und ab 1500 - 1800 Umdrehungen wird das Geräusch weniger! Schaltet man die Klima aus wird das Geräusch wieder mehr.

Mein VW'ler meint das es vom Klimakompressor kommt und dieser ausgetauscht werden müßte. Kosten = 1600 Euro!

Kennt jemd. dieses Problem?

Lieben Gruß

Laurent