

Parksensor defekt?

Beitrag von „mcdive11“ vom 23. August 2011 um 21:38

Hallo, habe auch seit einigen Tagen Probleme mit vier defekten Sensoren in der Front. War auch schon in der Vertragswerkstatt! Der Dicke wurde an Diagnosegerät gehängt und siehe da.....:-(Allen Anschein nach ein Feuchtigkeitsschaden!

Nun zu meiner Frage:

hat jemand einen Tipp wo ich diese Sensoren beziehen kann. Rechnung von VW liegt in diesem Fall bei 342 Euro , ohne MwSt. , ohne Einbau !!!!!

Bräuchte das Model 3D0 998 275 A

Schon mal Danke.....