

# **Wasserleck vorn rechts**

**Beitrag von „bejai“ vom 3. September 2011 um 17:18**

Moin,

erst mal danke.

Es ist der Hubzylinder der SWR. man sieht deutlich, das er feucht ist. Links ist trocken.

Aber wie krieg ich den raus??

War heute beim freundlichen und der hat es bestätigt.

gerald