

# RNS850 Verhalten beim Starten des Wagens

Beitrag von „FaKK“ vom 1. Dezember 2011 um 23:14

Ich habe mit dem RNS850 auch das nervige Problem, seit 1,5 Jahren jetzt!

Klar im RNS 510 ist es kein problem, aus ist aus. Im RNS850 nicht -.-

Man muss das Radio leise drehen ... ! Stellt man das auto ab, so hebt sich die Lautstärke immer etwas an, sodass man es erst garnicht merkt und iwann über die komischen Geräusche stolpert.

Ich war mit der Kiste 3 mal beim Freundlichen zwecks Firmwareupdates. "R N S 850? - Das Kennzeichen?" einmal ist ein Update abgebrochen worden und die Radarsensoren haben sich verabschiedet ...

Jetzt wurde ein Tickelt für mich erstellt, um der Frage auf den Grund zu gehen. Genauso, ob bald eigene POIs per SD Karte importiert werden können ("Der Touareg hat SD Kartenschächte? Hat das nicht nur das RNS 510 ...?").