

Wasser innerhalb der Heckklappe TI

Beitrag von „Darragh“ vom 5. Januar 2012 um 08:51

Hallo Marcus

Schau mal nach dem Waschwasserschlauch, vielleicht ist dieser defekt.