

TII V6 TDI stinkt nach verbrannten Kraftstoff

Beitrag von „Ball“ vom 15. Januar 2012 um 21:24

Fährst Du mit Standheizung? Wenn nicht wird die es wohl nicht sein. Einfach mal auslassen und fahren und dann noch mal testen. Aber bei Deinem Glück mit dem neuen würde ich sicherheitshalber nochmal beim Freundlichen Vorstellig werden. Sicher ist Sicher. Ansonsten bleibt mir nur Dir noch viel Glück mit Deinem Dicken zu wünschen.