

Luftfahrwerk reagiert nicht, Hilfe

Beitrag von „Ajey“ vom 17. Februar 2012 um 17:24

Hallo,

so, hab meinen Dicken vom Händler zurück und war dann doch recht positiv über die Fehlersuche überrascht.

Es hat sich rausgestellt, dass das Relais das den Kompressor ansteuert defekt war.

Teil kostet 9 Euro aber insgesamt 240€ gezahlt. Hauptsache er geht wieder 😊

Frohe Fastnacht

Gruß

Jörg