

# Sonnenschutzrollo nachruesten

**Beitrag von „Bommel31“ vom 22. Februar 2012 um 07:38**

Guten morgen,

Sonnenschutzrollos 7P6 861 317/318 A je ca. 200 EUR

Linsenschraube ca. 20 st. N 104 159 03 ca. 1EUR

Abdeckung 7P6 860 379/380 jeca. 20 EUR

Einhängeöse 7P6 861 789 ca. 5 EUR

Blechschaube N 106 428 01 ca. 1 EUR

Die daten sind jetzt für den TII

Ich habe gerade gesehen, dass Du in den USA bist.

Wie die Verkleidungsteile bei Dir aussehen weiss ich nicht.

einfach mal die Türverkleidung abnehmen, und im Brüstungsbereich hinter die angeschweisste Verstrebung schauen.

Bei mir waren dort die Anschraubpunkte für die Rollos zu sehen.

Viele Grüsse