Plötzlicher Leistungsverlust - kein Schub!!

Beitrag von "alevuz" vom 5. März 2012 um 12:30

Hallo,

Das Problem mit der GRA kann auch von einem defekten Gaspedal herführen! Die GRA wird bei allen möglichen Fehlern vorsorglich "abgestellt" - Bremslichtschalter etc. und muss nicht immer mit einer Fehlermeldung / Leuchte mit hergehen.

Hast du mal Kickdown in der Situation probiert - das Gaspedal geht damit in ein anderes ?"Feld"? der Platine.

An die Lu-Filter glaube ich nicht, denn einen Filter der bei geringer Drehzahl nicht mehr genug Luft durchlässt habe ich nicht mal in der Wüste nach einem Sandsturm erlebt, zumal die Luftmengenmesser dies bis zu einem gewissen Punkt "ausgleichen" müssten.

Einfach mal den Fehler auslesen lassen und weiter berichten......

SG

Alevuz