## **Fehlermeldung Hybrid**

## Beitrag von "SOA" vom 23. April 2012 um 18:21

Dann ist ja gut. Ist jetzt Ruhe mit dem Fehler? Vielleicht war es einfach nur Unterspannung bzw. eine weit entladene Batterie durch Standzeit. Der Hybrid ist da etwas empfindlicher, da er die 12 V Batterie zum Einschalten des Hochvoltteils benötigt und ohne den geht nichts im Hybrid.

Ich finde das Hybrid-Konzept schon ganz interessant. Beim boosten geht die Post ab und wenn auf der anderen Seite mitten im Fahren beim Segeln der Verbrenner ausgeht, gleitet man fast lautlos dahin...