

R5 TDI geht einfach aus

Beitrag von „t-ray“ vom 6. Juni 2012 um 22:10

Die Ansaugung der elektrischen Kraftstoffpumpe ist auch noch richtig im Tankboden verankert und schwimmt nicht auf?