

Tempomat ausgefallen und Bremsassistent

Beitrag von „Darragh“ vom 5. August 2012 um 14:33

Hallo Lars

Hört sich so an, als läge da ein Defekt am Bremslichtschalter vor, welcher ja auch die GRA deaktiviert.

Sollte da etwas klemmen, liegt es auf der Hand, das sich die Geschwindigkeit nicht mehr über die GRA einstellen lässt.

Wie sich das allerdings auf die Meldung "Bremsassistent-Werkstatt" auswirkt kann ich nicht sagen, aber währe erst einmal ein Anhaltspunkt zur Fehlerfindung....

Lass diesen mal die Tage in einer Werkstatt überprüfen.