

Beleuchtung, Kurvenlicht

Beitrag von „WUPPI V6 TDI“ vom 30. Oktober 2012 um 19:59

Hallo Antoni-Toni,

habe ein ähnliches Problem schon Scheinwerfer gewechselt, Sensoren für die Höhenregulierung (Luft) getauscht , fehler ist noch da.

Auslesegerät ist vorhanden. Habe Dir eine P.N. gesendet sollten den Fehler gemeinsam suchen habe auch Stellmotoren und Hallsensoren zum tausch hier liegen.

Ig Roland