

# **Brummgeräusche bei ca. 2500 U/min**

**Beitrag von „Peter aus Stade“ vom 14. Dezember 2012 um 08:04**

Hallo zusammen,

mein V6 TDI 245PS brummt zwischen 1400-1700 U/min, am stärksten im 7. Gang. Speziell bei Wärme bzw. nach längerer Fahrt ist das sehr ausgeprägt. Wenn ich mit schwerem Hänger unterwegs bin bleibt der Wagen genau bei dieser Drehzahl gern im 7. Gang und das nervt gewaltig. Meine Werkstatt hat schon versucht den Auspuff zu entspannen, wurde aber eher brummiger statt besser. Jetzt im Winter ist es nicht ganz so schlimm. Hat jemand ein ähnl. Problem und vielleicht schon eine Lösung?

Gruß Peter